

台風19号の被害状況2019年.xlsx

【状況一覧】11月26日時点

No	工場名	出荷見通し	骨材の状況
1	横山産業 大和工場	<p>各社工場におきましては、骨材の入荷は多少制限があるものの、お客さまのご要望を伺いながら、限定的な出荷をさせて頂いております。</p> <p>各工場の状況をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。</p> <p>安定供給には至らず、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。</p>	<p>多摩地区の碎石砕砂産地について、各社生産開始しているようですが、産地ごとに生産状況は異なっております。通常の生産状態までの復旧には時間を要すると思われれます。</p> <p>つきましては、工場により入荷状況は異なります。</p>
2	埼玉太平洋所沢第一		
3	神山生コン		
4	東コン 久留米		
5	日興レミコン		
6	むさしの生コン横田工場		
7	飯能生コン		
8	関東宇部 入間工場		
9	西多摩コンクリート		
10	令和生コン		
11	西東京生コンクリート		
12	関東宇部 相模原工場		
13	第一コンクリート 相模原		
14	西東京相模生コン		
15	大有生コン 府中		
16	関東宇部 府中工場		
17	宗仲生コンクリート		
18	昭和SOC 府中		
19	稲城レミックス		
20	篠崎生コンクリート		
21	武蔵菱光 調布		
22	三多摩太平洋 調布		
23	央戸コンクリート		